


3. AVALIAÇÃO AMBIENTAL

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências					
1	ER 27	→ EL	1	ER 27	→ EL	1			2	ER 27	→ SL	1	EL				
1	EL 27		1	ER 27	→ SL												
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira			C/PA			Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira			C/PA			Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira			C/PA		



Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências		
2	ER 27	→ EL	1	ER 27	→ EL	2	ER 27	→ EL	1	ER 27	→ EL	1	EL	
1	EL		2	AS					1	AS				
Obs.:														
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		C/PA



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP				Ocorrências - OC			
F Floresta Nativa	 Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.		
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	 Nascente		
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação		
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	 Cemitério			

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Fotografias

Quilometragem

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	ER 27 → EL			2	EL				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F

Cuiabá



Santarém

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		1	EL			3	ER 27 → EL	3	ER 27
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP		Ocorrências - OC	
F Floresta Nativa	Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	Ponte Madeira
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	Evento Associado	Ponte Concreto
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento	Acesso	AA Areal
C Capoeira		Atoleiro - Areia	Recalques/Bueiros	LT Alta Tensão	SL Jazida Solo
					Cemitério
					Posto Comb.
					Nascente
					Conurbação

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental

Mitigáveis pela Pavimentação

Lado Direito

Passivo Ambiental

Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
2	EL								
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		C/F		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira			Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
2	EL								
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		C/F		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira			Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

F

 Floresta Nativa

Q

 Queimada

PA

 Pastagem

C

 Capoeira

Brejo

LA

 Agricultura

Caracterização dos Problemas - CP

ER

 Erosão

AS

 Assoreamento

Atoleiro - Lama

Atoleiro - Areia

EL

 Empréstimo Lateral

ES

 Escorregamento

AL

 Alagamento

Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

X

 Lixo/Esgoto

Evento Associado

Ponte Madeira

Ponte Concreto

Acesso

LT

 Alta Tensão

Pedreira

AA

 Areal

SL

 Jazida Solo

Cemitério

Posto Comb.

Nascente

Conurbação

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Fotografias

Quilometragem

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		
1	AS	2	ER29	1	ER29	2	AS	5	AS	
						1	ER	3	ER 29	
1	ER29	1	ER29 → EL	1	ER29 → EL			2	ER29	
		1	ER29							
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F

Acesso Base Aérea Cachimbo

Cuiabá



Santarém

Posto Fiscal

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	ER29	1	AL	3	ER29 → EL	2	ER29	2	ER29
2	ER29 → EL	1	ER29						
		1	ER29 → EL						
1	AA	2	ER29	1	ER29	2	ER29	5	AS
1	AS							3	ER29
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

F	Floresta Nativa	Brejo
Q	Queimada	LA Agricultura
PA	Pastagem	
C	Capoeira	

Caracterização dos Problemas - CP

ER	Erosão	EL	Empréstimo Lateral
AS	Assoreamento	ES	Escorregamento
	Atoleiro - Lama	AL	Alagamento
	Atoleiro - Areia		Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

X	Lixo/Esgoto	Ponte Madeira	Pedreira	Posto Comb.
→	Evento Associado	Ponte Concreto	AA	Areal
		Acesso	SL	Jazida Solo
		LT	Alta Tensão	Conurbação
				Cemitério

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº		Nº		Nº		Nº		Nº	
2		4	AL	2	ER29	3	AL		
10	ER29	3	ER29			2	AS		
5	ES	2	AS						
10	AS								
				3	AS				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F



Nº		Nº		Nº 3 AS		Nº		Nº 4 ER29	
2		4	AS	2	ER29	3	ER29	2	ER29 → SL
10	ER29	2	ER29						
5	ES								
10	AS								
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP			Ocorrências - OC		
 Floresta Nativa	 Brejo	 Erosão	 Empréstimo Lateral	 Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
 Queimada	 Agricultura	 Assoreamento	 Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	 Areal	 Nascente
 Pastagem		 Atoleiro - Lama	 Alagamento		 Acesso	 Jazida Solo	 Conurbação
 Capoeira		 Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		 Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
4	AL			1	ER 29	2	AS	1	AS
4	ER 29	1	ER 29			1	ER 29		
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	
C/F		C/F		C/F		C/F		C/F	

Cuiabá



Santarém

Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		1	ER 29	1	ER 29				
4	ER29			1	ER29 → SL	1	ER29		
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP			Ocorrências - OC		
F Floresta Nativa	 Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	 Nascente
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)


Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
2	AS	1	AS					1	ER29 → SL
				1	ER		2	ER	
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F

Cuiabá



Santarém

Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
				1	ER	2	ER		
2	ER29	1	ER29			3	ER29 → SL	1	ER29 → SL
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP				Ocorrências - OC			
F Floresta Nativa	 Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb		
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	 Nascente		
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação		
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	 Cemitério			

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências		
														
1	ER → EL					1	ER		1	ER				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	

[illegible]

Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP		Ocorrências - OC				
F Floresta Nativa	Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.	
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	 Nascente	
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação	
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	 Cemitério		

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
				1	SL			2	ER27
				1	ER27 → EL				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

Cuiabá



Santarém

Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

Obs.:

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

- F Floresta Nativa
- Q Queimada
- PA Pastagem
- C Capoeira
- Brejo
- LA Agricultura

Caracterização dos Problemas - CP

- ER Erosão
- AS Assoreamento
- Atoleiro - Lama
- Atoleiro - Areia
- EL Empréstimo Lateral
- ES Escorregamento
- AL Alagamento
- Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

- X Lixo/Esgoto
- Evento Associado
- Ponte Madeira
- Ponte Concreto
- Acesso
- Alta Tensão
- Pedreira
- AA Areal
- SL Jazida Solo
- † Cemitério
- Posto Comb.
- Nascente
- Conurbação

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
						2	ER	1	ER
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA

**Castelo dos
Sonhos**

Cuiabá

Ponte 10

Santarém

[illegible]

Obs.:

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

F Floresta Nativa  Brejo
Q Queimada **LA** Agricultura
PA Pastagem
C Capoeira

Caracterização dos Problemas - CP

 ER	Erosão	 EL	Empréstimo Lateral
 AS	Assoreamento	 ES	Escorregamento
	Atoleiro - Lama	 AL	Alagamento
	Atoleiro - Areia		Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

	Ponte Madeira		Pedreira		Posto Comb.
	Ponte Concreto		AA Areal		Nascente
	Acesso		SL Jazida Solo		Conurbação
	LT Alta Tensão		Cemitério		

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Mitigáveis pela
Pavimentação

Passivo
Ambiental

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
						2	ER27	2	ER27 → SL
						2	AS		
						1	AS		
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA

Comunidade São Roque



Cuiabá



Santarém



Lado Direito

Mitigáveis pela
Pavimentação

Passivo
Ambiental

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
						1	AS	1	ER
1	ER27 → SL					2	ER27		
						2	AS		
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

F	Floresta Nativa	Brejo
Q	Queimada	LA Agricultura
PA	Pastagem	
C	Capoeira	

Caracterização dos Problemas - CP


ER	Erosão	EL	Empréstimo Lateral
AS	Assoreamento	ES	Escorregamento
	Atoleiro - Lama	AL	Alagamento
	Atoleiro - Areia		Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

	Ponte Madeira		Pedreira		Posto Comb
	Ponte Concreto		Areal		Nascente
	Acesso		Jazida Solo		Conurbação
	Alta Tensão		Cemitério		

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		2	AS	2	ER27				
				1	AS				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências		
						1	AS							
1	ER27	→ SL				2	ER27							
Obs.:														
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	



Quilometragem




Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP			Ocorrências - OC		
 Floresta Nativa	 Brejo	 Erosão	 Empréstimo Lateral	 Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
 Queimada	 Agricultura	 Assoreamento	 Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	 Areal	 Nascente
 Pastagem		 Atoleiro - Lama	 Alagamento		 Acesso	 Jazida Solo	 Conurbação
 Capoeira		 Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		 Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
						3	AS	1	AS
		1	AS						
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		1	AS						
						2	ER27		
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA

Obs.:



Quilometragem




Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP			Ocorrências - OC		
 Floresta Nativa	 Brejo	 Erosão	 Empréstimo Lateral	 Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
 Queimada	 Agricultura	 Assoreamento	 Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	 Areal	 Nascente
 Pastagem		 Atoleiro - Lama	 Alagamento		 Acesso	 Jazida Solo	 Conurbação
 Capoeira		 Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		 Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		2	AS			2	AS		
				1	AS				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
				1	AS	2	ER 29		
						2	ER27		
						2	ES		
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C

Obs.:



Quilometragem




Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP			Ocorrências - OC		
F Floresta Nativa	Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	Ponte Madeira	Pedreira	Posto Comb.
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	Evento Associado	Ponte Concreto	AA Areal	Nascente
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		Acesso	SL Jazida Solo	Conurbação
C Capoeira		Atoleiro - Areia	Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	ER			1	AS				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	CIPA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	CIPA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	CIPA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	CIPA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	ER			1	AS			1	AL
								1	ER → EL
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

Obs.:



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP		Ocorrências - OC			
 Floresta Nativa	 Brejo	 Erosão	 Empréstimo Lateral	 Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
 Queimada	 Agricultura	 Assoreamento	 Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	 Areal	 Nascente
 Pastagem		 Atoleiro - Lama	 Alagamento		 Acesso	 Jazida Solo	 Conurbação
 Capoeira		 Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		 Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Lado Direito


Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Fotografias

Quilometragem

Convenções

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		3	ER27 → EL			2	ER27 → EL		
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		2	ER → EL					1	ER 29 → EL
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Ocupação de Faixas Lindeiras

- F** Floresta Nativa
- Q** Queimada
- PA** Pastagem
- C** Capoeira
- Brejo**
- LA** Agricultura

Caracterização dos Problemas - CP

- ER** Erosão
- AS** Assoreamento
- Atoleiro - Lama**
- Atoleiro - Areia**
- EL** Empréstimo Lateral
- ES** Escorregamento
- AL** Alagamento
- Recalques/Bueiros**

Ocorrências - OC

- X** Lixo/Esgoto
- Evento Associado
- Ponte Madeira**
- Ponte Concreto**
- Acesso**
- LT** Alta Tensão
- Pedreira**
- AA** Areal
- SL** Jazida Solo
- +** Cemitério
- Posto Comb.**
- Nascente**
- Conurbação**


CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
2	AL			1	AS	1	ER27	1	ER27 → SL
1	ER27 → SL							2	ER27 → EL
		3	AS			2	AS		
						2	ER → EL		
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F



Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		3	AS	2	AS	2	AS ER → EL		
				1	AS	1	ER27		
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

F	Floresta Nativa	Brejo	Brejo
Q	Queimada	LA	Agricultura
PA	Pastagem		
C	Capoeira		

Caracterização dos Problemas - CP


ER	Erosão	EL	Empréstimo Lateral
AS	Assoreamento	ES	Escorregamento
	Atoleiro - Lama	AL	Alagamento
	Atoleiro - Areia		Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

X	Lixo/Esgoto	Ponte Madeira	Pedreira	Posto Comb.
→	Evento Associado	Ponte Concreto	AA	Areal
		Acesso	SL	Jazida Solo
		LT	Alta Tensão	Conurbação
			+	Cemitério

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		3	ER27					1	AS
		1	AS					1	ER27
1	AS	2	ER	3	ER				
1	AL								
Ocupação predominante - faixa de domínio / área limítrofe	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área limítrofe	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área limítrofe	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área limítrofe	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área limítrofe	C/PA



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	AS	2	ER	3	ER				
1	AL								
		3	ER27					1	AS
		1	AS					1	ER27
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA




Quilometragem

375 380 385 390 395 400

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP		Ocorrências - OC			
 Floresta Nativa	 Brejo	 Erosão	 Empréstimo Lateral	 Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
 Queimada	 Agricultura	 Assoreamento	 Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	 Areal	 Nascente
 Pastagem		 Atoleiro - Lama	 Alagamento		 Acesso	 Jazida Solo	 Conurbação
 Capoeira		 Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		 Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
								3	ER27
				1	AS				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/IF/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
				1	AS				
				4	ER27			2	ER27 → EL
				2	ES				
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP		Ocorrências - OC				
F Floresta Nativa	 Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.	
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	 Nascente	
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação	
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	 Cemitério		

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental

Mitigáveis pela Pavimentação

Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação


Passivo Ambiental

Fotografias

Quilometragem

Convenções

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	ER27							1	ER
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
2	ER27 → EL			1	ER27	1	ER27	2	ER
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Ocupação de Faixas Lindeiras

F	Floresta Nativa	B	Brejo
Q	Queimada	LA	Agricultura
PA	Pastagem		
C	Capoeira		

Caracterização dos Problemas - CP


ER	Erosão	EL	Empréstimo Lateral
AS	Assoreamento	ES	Escorregamento
	Atoleiro - Lama	AL	Alagamento
	Atoleiro - Areia		Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

X	Lixo/Esgoto	Ponte Madeira	Pedreira	Posto Comb.
→	Evento Associado	Ponte Concreto	AA	Areal
		Acesso	SL	Jazida Solo
		LT	Alta Tensão	Conurbação
			+	Cemitério

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
						1	AL	1	ER27
		2	ER	1	AS			2	ER
		1	AS					1	AS
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		2	ER	1	AS			2	ER
		1	AS					1	AS
								1	ER27
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F

Obs.:



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP			Ocorrências - OC		
F Floresta Nativa	 Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	 Nascente
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	 Cemitério	


CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências	Nº de Ocorrências	Nº de Ocorrências	Nº de Ocorrências	Nº de Ocorrências
		2 2	ER27 AS	2 2
				ER27 → EL
				AS
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA/IF	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/IF	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira



Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Nº de Ocorrências	Nº de Ocorrências	Nº de Ocorrências	Nº de Ocorrências	Nº de Ocorrências
		2 2	ER AS	2 2
				ER27 → EL
				AS
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira

Obs.:

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

F	Floresta Nativa	LA	Agricultura
Q	Queimada	PA	Pastagem
PA	Pastagem	C	Capoeira
C	Capoeira		

Caracterização dos Problemas - CP

ER	Erosão	EL	Empréstimo Lateral
AS	Assoreamento	ES	Escorregamento
	Atoleiro - Lama	AL	Alagamento
	Atoleiro - Areia		Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

X	Lixo/Esgoto	Ponte Madeira	Pedreira	Posto Comb.
→	Evento Associado	Ponte Concreto	AA	Areal
		Acesso	SL	Jazida Solo
		LT	Alta Tensão	Conurbação
				Cemitério

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	ER	1	ER → EL						
1	AS								
				1	ER27				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	ER			1	ER				
1	AS								
		2	ER27 → EL						
		1	AL						
		1	AS						
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA




Quilometragem

525 530 535 540 545 550

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP			Ocorrências - OC		
 Floresta Nativa	 Brejo	 Erosão	 Empréstimo Lateral	 Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
 Queimada	 Agricultura	 Assoreamento	 Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	 Areal	 Nascente
 Pastagem		 Atoleiro - Lama	 Alagamento		 Acesso	 Jazida Solo	 Conurbação
 Capoeira		 Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		 Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências		
1	ER27	→ EL										2	ER27	
									3	ER		1	ER	
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira		PA



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
						3	ER	1	ER
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

Obs.:



Quilometragem




Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP				Ocorrências - OC			
F Floresta Nativa	 Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.		
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	 Nascente		
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação		
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	 Cemitério			

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
3	ER	2	ER	3	ER	2	ER	2	ER
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
3	ER	2	ER	3	ER	2	ER	2	ER
2	ER27 → EL			2	ER27 → EL	2	ER27 → EL	2	ER27 → EL
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP			Ocorrências - OC		
F Floresta Nativa	 Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	Nascente
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências					
1	ER27	→ EL				1	ER27		1	ER27							
2	ER		2	ER					1	ER		2	ER				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira			C/F			Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira			C/PA			Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira			C/PA		



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
2	ER	2	ER	1	ER → EL	1	ER	2	ER
				1	ER27	1	ER27		
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q

Fotografias



Quilometragem




Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP		Ocorrências - OC			
F Floresta Nativa	Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	 Nascente
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
2	ER27 → EL								
		1	ES						
		1	ER27						
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	-	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		1	ES						
		1	ER27						
2	ER27 → EL							1	ER27 → EL
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	-	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

Obs.:



Quilometragem




Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP		Ocorrências - OC				
F Floresta Nativa	 Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.	
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	 Nascente	
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação	
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	 Cemitério		

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		1	ER27	1	ER27	1	ER27	1	ER27
				1	ER27 → EL				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	AS								
3	ER27 → EL	1	ER27	1	ER27	1	ER27	1	ER27
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Quilometragem




Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP			Ocorrências - OC		
Floresta Nativa	Brejo	Erosão	Empréstimo Lateral	Lixo/Esgoto	Ponte Madeira	Pedreira	Posto Combustível
Queimada	Agricultura	Assoreamento	Escorregamento	Evento Associado	Ponte Concreto	Areal	Nascente
Pastagem		Atoleiro - Lama	Alagamento		Acesso	Jazida Solo	Conurbação
Capoeira		Atoleiro - Areia	Recalques/Bueiros		Alta Tensão	Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)


Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		1	ER27						
				2	ER			2	ER
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/Q	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

BR- 230 - TRANSAMAZÔNICA



Nº de Ocorrências			Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
			2	ER			3	ER		
1	ER27 → EL									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA		Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP				Ocorrências - OC			
F Floresta Nativa	Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	Ponte Madeira	Pedreira	Posto Comb.		
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	Evento Associado	Ponte Concreto	AA Areal	Nascente		
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		Acesso	SL Jazida Solo	Conurbação		
C Capoeira		Atoleiro - Areia	Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	Cemitério			

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
								2	ER27 → EL
1	ER	1	ER	1	ER	1	ER	1	ER
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA



Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	ER	1	ER	1	ER	1	ER	1	ER
1	ER27							1	ER27
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

F	Floresta Nativa	B	Brejo
Q	Queimada	LA	Agricultura
PA	Pastagem		
C	Capoeira		

Caracterização dos Problemas - CP


ER	Erosão	EL	Empréstimo Lateral
AS	Assoreamento	ES	Escorregamento
	Atoleiro - Lama	AL	Alagamento
	Atoleiro - Areia		Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

X	Lixo/Esgoto	Ponte Madeira	Pedreira	Posto Comb.
→	Evento Associado	Ponte Concreto	AA	Areal
		Acesso	SL	Jazida Solo
		LT	Alta Tensão	Conurbação
			+	Cemitério

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	ER27 → EL					1	ER27 → EL	1	AS
		1	ER → EL	1	ER → EL			2	ER → EL
								1	AS
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA/F



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		1	ER → EL	1	ER → EL	1	ER → EL		
1	ER27 → EL								
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA/F



Quilometragem



Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP		Ocorrências - OC			
 Floresta Nativa	 Brejo	 Erosão	 Empréstimo Lateral	 Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
 Queimada	 Agricultura	 Assoreamento	 Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	 Areal	 Nascente
 Pastagem		 Atoleiro - Lama	 Alagamento		 Acesso	 Jazida Solo	 Conurbação
 Capoeira		 Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		 Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	AS								
1	ER	2	ER	3	ER	2	ER	1	ER
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA




Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		1	ER	3	ER			2	ER
		2	ER27 → EL	2	ER27 → EL			2	ER27 → EL
		Obs.:							
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP				Ocorrências - OC			
F Floresta Nativa	 Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.		
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	 Nascente		
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação		
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	† Cemitério			


CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
						2	ER	2	ER
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		2	ER					2	ER
						2	AL		
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

Obs.:



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP		Ocorrências - OC			
F Floresta Nativa	Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	 Nascente
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	ER27	3	ER27 → EL	1	ER27 → EL				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F/PA



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	ER								
1	AS (BOTAFORAS)	3	ER27 → EL	1	ER27 → EL				
		2	AS (BOTAFORAS)						
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP		Ocorrências - OC			
F Floresta Nativa	 Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	AA Areal	 Nascente
PA Pastagem		Atoleiro - Lama	AL Alagamento		 Acesso	SL Jazida Solo	 Conurbação
C Capoeira		Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		LT Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		1	ER27						
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA



Novo Paraíso
X
X
X

Santarém

Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
						2	ER		
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

Obs.:

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP		Ocorrências - OC	
F Floresta Nativa	B Brejo	ER Erosão	EL Empréstimo Lateral	X Lixo/Esgoto	P Ponte Madeira
Q Queimada	LA Agricultura	AS Assoreamento	ES Escorregamento	→ Evento Associado	P Ponte Concreto
PA Pastagem		A Atoleiro - Lama	AL Alagamento	A Acesso	SL Jazida Solo
C Capoeira		A Atoleiro - Areia	R Recalques/Bueiros	LT Alta Tensão	+ Cemitério
					+ Posto Comb.
					+ Nascente
					+ Conurbação

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
				1	ER27 → EL	1	AL		
2	ER					1	ER	1	ER
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	F

Cuiabá



Ponte 86

Santarém

Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
2	ER					1	ER	2	ER
		4	ER27	1	ER27 → EL	2	ER27		
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

F	Floresta Nativa	B	Brejo
Q	Queimada	LA	Agricultura
PA	Pastagem		
C	Capoeira		

Caracterização dos Problemas - CP

ER	Erosão	EL	Empréstimo Lateral
AS	Assoreamento	ES	Escorregamento
	Atoleiro - Lama	AL	Alagamento
	Atoleiro - Areia		Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

X	Lixo/Esgoto	P	Ponte Madeira	P	Pedreira	P	Posto Comb.
→	Evento Associado	P	Ponte Concreto	AA	Areal	→	Nascente
		A	Acesso	SL	Jazida Solo		Conurbação
		LT	Alta Tensão	+	Cemitério		

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		
		2	ER	3	ER	1	3	ER	2	ER
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
		2	ER	2	ER	1	ER	2	ER
								4	ER27
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Quilometragem

A horizontal number line is shown, ranging from 875 to 900. Major tick marks are labeled at 875, 880, 885, 890, 895, and 900. Minor tick marks are present between the major ones, representing every 1 unit. A solid dot is placed on the line at the 885 mark, and the number 885 is written below the line at this position.

Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP			Ocorrências - OC		
 Floresta Nativa	 Brejo	 Erosão	 Empréstimo Lateral	 Lixo/Esgoto	 Ponte Madeira	 Pedreira	 Posto Comb.
 Queimada	 Agricultura	 Assoreamento	 Escorregamento	 Evento Associado	 Ponte Concreto	 Areal	 Nascente
 Pastagem		 Atoleiro - Lama	 Alagamento		 Acesso	 Jazida Solo	 Conurbação
 Capoeira		 Atoleiro - Areia	 Recalques/Bueiros		 Alta Tensão	 Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental

Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F

Cuiabá

Santarém

Rodeio
S. José

Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação

Passivo Ambiental

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA

Obs.:

1 ER27

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

F Floresta Nativa	B Brejo
Q Queimada	LA Agricultura
PA Pastagem	
C Capoeira	

Caracterização dos Problemas - CP

ER Erosão	EL Empréstimo Lateral
AS Assoreamento	ES Escorregamento
Atoleiro - Lama	AL Alagamento
Atoleiro - Areia	Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

X Lixo/Esgoto	P Ponte Madeira	P Pedreira	PC Posto Comb.
→ Evento Associado	P Ponte Concreto	AA Areal	N Nascente
A Acesso	SL Jazida Solo	C Conurbação	
LT Alta Tensão	+ Cemitério		

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental

Mitigáveis pela Pavimentação

Cuiabá

Santarém

Lado Direito

Passivo Ambiental

Mitigáveis pela Pavimentação

Fotografias

Quilometragem

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/F	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

Belterra



X



X


Área Conurbada



X

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA

Obs.:



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras



Floresta Nativa



Brejo



Queimada



Agricultura



Pastagem



Capoeira

Caracterização dos Problemas - CP



Erosão



Empréstimo Lateral



Assoreamento



Escorregamento



Atoleiro - Lama



Alagamento



Atoleiro - Areia



Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC



Lixo/Esgoto



Ponte Madeira



Pedreira



Posto Comb.



Evento Associado



Ponte Concreto



Areal



Nascente



Acesso



Jazida Solo



Conurbação



Alta Tensão



Cemitério


CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA/F



Lado Direito

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA/F

Obs.:

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

F Floresta Nativa	B Brejo
Q Queimada	LA Agricultura
PA Pastagem	
C Capoeira	

Caracterização dos Problemas - CP

ER Erosão	EL Empréstimo Lateral
AS Assoreamento	ES Escorregamento
Atoleiro - Lama	AL Alagamento
Atoleiro - Areia	Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

X Lixo/Esgoto	Ponte Madeira	Pedreira	Posto Comb.
Evento Associado	Ponte Concreto	AA Areal	Nascente
Acesso	SL Jazida Solo	Conurbação	
LT Alta Tensão	Cemitério		

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-163 (CUIABÁ - SANTARÉM)

Problemas Ambientais		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
	Lado Esquerdo	Passivo Ambiental	ER27	ER27	
	Mitigáveis pela Pavimentação		AS	AS	
		Ocupação predominante - faixa de domínio / área limdeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área limdeira	PA
Cuiabá Área Conurbada SANTARÉM Cargill Santarém					
	Lado Direito	Mitigáveis pela Pavimentação			
	Passivo Ambiental		ER27	ER27	
			AS	AS	
		Ocupação predominante - faixa de domínio / área limdeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área limdeira	PA
Obs.:					

Fotografias

Kilometragem

Convenções	Ocupação de Faixas Lindeiras		Caracterização dos Problemas - CP			Ocorrências - OC		
	Floresta Nativa	Brejo	Erosão	Empréstimo Lateral	Lixo/Esgoto	Ponte Madeira	Pedreira	Posto Comb.
	Queimada	Agricultura	Assoreamento	Escorregamento	Evento Associado	Ponte Concreto	Areal	Nascente
	Pastagem		Atoleiro - Lama	Alagamento		Acesso	Jazida Solo	Conurbação
	Capoeira		Atoleiro - Areia	Recalques/Bueiros		Alta Tensão	Cemitério	

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-230 (ENTR. BR-163 - MIRITUBA)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação


Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Fotografias

Quilometragem

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
2	ER27 → EL	1	AL			3	ER27 → EL	3	ER27 → EL
		1	ER27						
1	ER 29	2	ER 29	1	ER 29				
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
1	ER27			1	ER 29				
						1	ER27 → EL	3	ER27 → EL
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/LA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

F Floresta Nativa Brejo

Q Queimada LA Agricultura

PA Pastagem

C Capoeira

Caracterização dos Problemas - CP

ER Erosão EL Empréstimo Lateral

AS Assoreamento ES Escorregamento

Atoleiro - Lama AL Alagamento

Atoleiro - Areia Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

X Lixo/Esgoto Ponte Madeira Pedreira Posto Comb.

→ Evento Associado Ponte Concreto AA Areal Nascente

Acesso SL Jazida Solo Conurbação

LT Alta Tensão + Cemitério

CADASTRO EXPEDITO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS - BR-230 (ENTR. BR-163 - MIRITITUBA)

Problemas Ambientais

Lado Esquerdo

Passivo Ambiental
Mitigáveis pela Pavimentação

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
3	ER27								
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	C/PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	-	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	-	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	-

Área Conurbada - MIRITITUBA

Cuiabá



X



X

Miritituba

Lado Direito

Mitigáveis pela Pavimentação
Passivo Ambiental

Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências		Nº de Ocorrências	
2	ER27								
Obs.:									
Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	PA	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	-	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	-	Ocupação predominante - faixa de domínio / área lindeira	-

Fotografias



Quilometragem



Convenções

Ocupação de Faixas Lindeiras

F Floresta Nativa	B Brejo
Q Queimada	LA Agricultura
PA Pastagem	
C Capoeira	

Caracterização dos Problemas - CP

ER Erosão	EL Empréstimo Lateral
AS Assoreamento	ES Escorregamento
A Atoleiro - Lama	AL Alagamento
A Atoleiro - Areia	R Recalques/Bueiros

Ocorrências - OC

X Lixo/Esgoto	P Ponte Madeira	P Pedreira	PC Posto Comb.
E Evento Associado	P Ponte Concreto	AA Areal	N Nascente
A Acesso	SL Jazida Solo	C Conurbação	
LT Alta Tensão	T Cemitério		

DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES - MEIO AMBIENTE

Segmento entre quilômetros		Tipologia	Nº de Ocorrências	Lado Esquerdo										Tipologia	Nº de Ocorrências	Lado Direito											
				Quantidades												Quantidades											
				Escavação em material de 1º cat. DMT < 0,05 km	Compactação mecanizada a 95% do PN	Valota de proteção de corte VPC-01	Sarjeta de proteção de pé de corte	Dissipador de energia	Hidrossensibilidade	Planto de grama a longo	Meio fio	Dreno interceptante profundo	Descida d'água			Escavação em material de 1º cat. DMT < 0,05 km	Compactação mecanizada a 95% do PN	Valota de proteção de corte VPC-01	Sarjeta de proteção de pé de corte	Dissipador de energia	Hidrossensibilidade	Planto de grama a longo	Meio fio	Dreno interceptante profundo	Descida d'água		
Inicial	Final			m²	m²	m	m	unid	m²	m²	m	m	m			m²	m²	m	m	unid	m²	m²	m	m	m		
145	150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ER27	2	140	140	-	80	-	-	-	-	-	-		
150	155		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
155	160		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160	165		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
165	170		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
170	175		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
175	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
180	185		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ER27 → SL	1	1.335	1.335	220	-	2	2.500	20.000	-	-	-		
185	190		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
190	195	ER27	2	140	140	-	80	-	-	-	-	-	-	ER27	2	140	140	-	80	-	-	-	-	-	-		
195	200	ER27 → SL	2	2.670	2.670	440	-	2	5.000	40.000	-	-	-	ER27	2	140	140	-	80	-	-	-	-	-	-		
200	205		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ER27 → SL	2	2.670	2.670	440	-	2	5.000	40.000	-	-	-		
205	210	ER27	2	140	140	-	80	-	-	-	-	-	-	ER27	2	140	140	-	80	-	-	-	-	-	-		
210	215		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
215	220		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
220	225		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
225	230		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
230	235		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
235	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
240	245		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
245	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ER27	2	140	140	-	80	-	-	-	-	-	-		
250	255		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
255	260		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
260	265		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
265	270		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
270	275		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ER27	2	140	140	-	80	-	-	-	-	-	-		
275	280		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
280	285		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
285	290		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
290	295		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
295	300	ER27 → EL	1	240	240	40	-	-	150	300	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
300	305		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	310	ER27 → EL	3	720	720	120	-	-	450	900	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
310	315		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
315	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320	325		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
325	330	ER27 → SL	1	1.335	1.335	220	-	2	2.500	20.000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
330	335		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
335	340		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
340	345	ER27	1	70	70	-	40	-	-	-	-	-	-	ER27	1	70	70	-	40	-	-	-	-	-	-		
345	350	ER27 → SL	1	1.335	1.335	220	-	2	2.500	20.000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ER27 → EL	2	480	480	80	-	-	300	600	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
350	355		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
355	360		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
360	365		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
365	370		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
370	375	ER27	1	70	70	-	40	-	-	-	-	-	-	ER27	2	140	140	-	80	-	-	-	-	-	-		

DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES - MEIO AMBIENTE

[illegible]